

パターン設計をおこなうための支給データ

- 1, 回路図 Altium : SCH の生データ
他 CAD : ネットリスト・PDF 回路図
手書き : 紙の回路図

- 2, 部品表 エクセル : エクセルのデータ
PC ソフト : PDF 部品表
手書き : 紙の部品表

- 3, 外形図 機械 CAD : DXF データ
PC ソフト : PDF 外形図
手書き : 紙の外形図

- 4, 位置指定配置図

- 5, 面付け図

- 6, 仕様書

最低でも回路図・部品表・外形図は必要です。